

## Notă de comunicare

### 11 mai 2022: Comitetul de coordonare a cuplării pieței (MCSC) a inițiat o investigație aprofundată a decuplării parțiale din 10 mai

În timpul procesului de cuplare a pieței din 10 mai a apărut o problemă tehnică care a condus la o decuplare parțială.

- Țara/Zona de ofertare decuplată din punct de vedere al pieței de SDAC: Slovacia
- Registrul de oferte decuplat de la procesul SDAC: OKTE

Următoarele interconexiuni au fost decuplate de la SDAC: CZ-SK, SK-HU, DE\_50Hz-PL/CZ, PL-DE\_50Hz/CZ/SK, CZ-DE\_50Hz, CZ-PL, SK-PL, DE\_50Hz-PL.

Incidentul a fost cauzat de o problemă tehnică la OKTE care a raportat că problema a apărut în sistemul său local de tranzacționare. Problema nu a putut fi rezolvată în timpul alocat de procedurile SDAC și a fost declarată decuplarea parțială. Rezultatele finale ale cuplării pieței pentru părțile care au rămas cuplate au fost publicate la 13:41 CET și au fost confirmate la 13:52 CET. Sistemul comun de cuplare a funcționat conform așteptărilor și a asigurat cuplarea părții rămase a SDAC.

MCSC a inițiat o investigație aprofundată. Un raport referitor la decuplare care rezumă rezultatul investigației și potențialele lecții învățate se preconizează ca va fi publicat în viitorul apropiat.